

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда
на рабочих местах ОАО «Саратовгаз» в 2014 г.**

<p>Наименование структурного подразделения, рабочего места</p>	<p>Наименование мероприятия</p>	<p>Цель мероприятия</p>	<p>Срок выполнения</p>	<p>Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия</p>	<p>Отметка о выполнении</p>	
						<p>Центральный межрайгаз. Ремонтно-монтажный участок: -газосварщик; - электрогазосварщик;</p>
						<p>1. Проводить сварочные работы при условии наличия принудительной и (или) естественной вентиляции. При ее отсутствии применять местный отсос загрязненного воздуха из зоны дыхания работников.</p>
						<p>2. Осуществлять контроль применения СИЗ при проведении сварочных работ.</p>
						<p>3. Осуществлять своевременное обеспечение работников сертифицированными СИЗ и спецодежды в соответствии с нормами.</p>
						<p>4. Своевременно проводить контрольные исследования и измерения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</p>
<p>5. Соблюдение регламентированных перерывов для отдыха в течение смены.</p>	<p>6. Применение для подъема и перемещения грузов грузоподъемных механизмов.</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса до нормативных значений</p>	<p>Ежедневно</p>	<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ</p>		
			<p>Ежедневно</p>			<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ</p>
			<p>Ежегодно в соответствии с Планом производственного контроля</p>	<p>Аккредитованные измерительные (испытательные) лаборатории отдел ПБ, ОТиЭ</p>		
			<p>Ежегодно в соответствии с Планом</p>	<p>Административно-хозяйственный отдел, отдел ПБ, ОТиЭ</p>		
			<p>Ежедневно</p>	<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ</p>		
			<p>Ежедневно</p>	<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ</p>		
			<p>Ежедневно</p>	<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ</p>		

<p>Заводской межрайгаз. Ремонтно-монтажный участок: -газосварщик; -электрогазосварщик;</p>	<p>1. Проводить сварочные работы при условии наличия принудительной и (или) естественной вентиляции. При ее отсутствии применять местный отсос загрязненного воздуха из зоны дыхания работников.</p>	<p>Уменьшение загрязнения воздуха рабочей зоны сварочными аэрозолями. Предупреждение воздействия вредных химических веществ на организм работающего.</p>	<p>Ежедневно</p>	<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТи Э</p>	
	<p>2. Осуществлять контроль применения СИЗ при проведении сварочных работ.</p>		<p>Ежедневно</p>	<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТи Э</p>	
	<p>3. Осуществлять своевременное обеспечение работников сертификатов СИЗ и спецодежды в соответствии с нормами.</p>		<p>Ежегодно в соответствии с Планом</p>	<p>Административно-хозяйственный отдел, отдел ПБ, ОТи Э</p>	
	<p>4. Своевременно проводить контрольные исследования и измерения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</p>		<p>Ежегодно в соответствии с Планом производственного контроля</p>	<p>Аккредитованные измерительные (испытательные) лаборатории отдел ПБ, ОТи Э</p>	
	<p>5. Соблюдение регламентированных перерывов для отдыха в течение смены.</p>		<p>Ежедневно</p>	<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТи Э</p>	
	<p>6. Применение для подъема и перемещения грузов грузоподъемных механизмов.</p>		<p>Ежедневно</p>	<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТи Э</p>	
<p>Ленинский райгаз. Ремонтно-монтажный участок: -газосварщик; -электрогазосварщик;</p>	<p>1. Проводить сварочные работы при условии наличия принудительной и (или) естественной вентиляции. При ее отсутствии применять местный отсос загрязненного воздуха из зоны дыхания работников.</p>	<p>Уменьшение загрязнения воздуха рабочей зоны сварочными аэрозолями. Предупреждение воздействия вредных химических веществ на организм работающего.</p>	<p>Ежедневно</p>	<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТи Э</p>	
<p>2. Осуществлять контроль применения СИЗ при проведении сварочных работ.</p>	<p>Ежедневно</p>		<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТи Э</p>		

<p>Центрально-диспетчерская служба (ЦДС): - газосварщик</p>	<p>3. Осуществлять своевременное обеспечение работников сертифицированными СИЗ и спецодежды в соответствии с нормами.</p>		<p>Ежегодно в соответствии с Планом</p>	<p>Административно-хозяйственный отдел, отдел ПБ, ОТи Э</p>
	<p>4. Своевременно проводить контрольные исследования и измерения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</p>		<p>Ежегодно в соответствии с Планом производственного контроля</p>	<p>Аккредитованные измерительные (испытательные) лаборатории отдел ПБ, ОТи Э</p>
	<p>5. Соблюдение регламентированных перерывов для отдыха в течение смены.</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса до нормативных значений</p>	<p>Ежедневно</p>	<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТи Э</p>
	<p>6. Применение для подъема и перемещения грузов грузоподъемных механизмов.</p>		<p>Ежедневно</p>	<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТи Э</p>
	<p>1. Проводить сварочные работы при условии наличия принудительной и (или) естественной вентиляции. При ее отсутствии применять местный отсос загрязненного воздуха из зоны дыхания работников.</p>		<p>Ежедневно</p>	<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТи Э</p>
	<p>2. Осуществлять контроль применения СИЗ при проведении сварочных работ.</p>	<p>Уменьшение загрязнения воздуха рабочей зоны сварочными аэрозолями.</p>	<p>Ежедневно</p>	<p>Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТи Э</p>
<p>3. Осуществлять своевременное обеспечение работников сертифицированными СИЗ и спецодежды в соответствии с нормами.</p>	<p>Предупреждение воздействия вредных химических веществ на организм работающих.</p>	<p>Ежегодно в соответствии с Планом</p>	<p>Административно-хозяйственный отдел, отдел ПБ, ОТи Э</p>	
<p>4. Своевременно проводить контрольные исследования и измерения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</p>		<p>Ежегодно в соответствии с Планом производственного контроля</p>	<p>Аккредитованные измерительные (испытательные) лаборатории отдел ПБ, ОТи Э</p>	

<p>Механическая мастерская: - электрогазосварщик; - газосварщик.</p>	<p>5. Соблюдение регламентированных перерывов для отдыха в течение смены.</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса до нормативных значений</p>	Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТ и Э		
			Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТ и Э		
	<p>6. Применение для подъема и перемещения грузов грузоподъемных механизмов.</p>	<p>1. Проводить сварочные работы при условии наличия принудительной и (или) естественной вентиляции. При ее отсутствии применять местный отсос загрязненного воздуха из зоны дыхания работников.</p>	<p>Уменьшение загрязнения воздуха рабочей зоны</p>	Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТ и Э	
				Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТ и Э	
				Ежегодно в соответствии с Планом	Административно-хозяйственный отдел, отдел ПБ, ОТ и Э	
				Ежегодно в соответствии с Планом	Аккредитованные измерительные (испытательные) лаборатории отдел ПБ, ОТ и Э	
<p>4. Своевременно проводить контрольные исследования и измерения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</p>	<p>5. Соблюдение регламентированных перерывов для отдыха в течение смены.</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса до нормативных значений</p>	Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТ и Э		
			Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТ и Э		
<p>3. Осуществлять своевременное обеспечение работников сертифицированными СИЗ и спецодежды в соответствии с нормами.</p>	<p>6. Применение для подъема и перемещения грузов грузоподъемных механизмов.</p>	<p>Уменьшение загрязнения воздуха рабочей зоны</p>	Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТ и Э		
			Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТ и Э		
<p>2. Осуществлять контроль применения СИЗ при проведении сварочных работ.</p>	<p>1. Проводить сварочные работы при условии наличия принудительной и (или) естественной вентиляции. При ее отсутствии применять местный отсос загрязненного воздуха из зоны дыхания работников.</p>	<p>Уменьшение загрязнения воздуха рабочей зоны</p>	Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТ и Э		
			Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТ и Э		
<p>1. Проводить сварочные работы при условии наличия принудительной и (или) естественной вентиляции. При ее отсутствии применять местный отсос загрязненного воздуха из зоны дыхания работников.</p>			Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТ и Э		
<p>Служба капитального ремонта и врезок (СКиВр):</p>	<p>1. Проводить сварочные работы при условии наличия принудительной и (или) естественной вентиляции. При ее отсутствии применять местный отсос загрязненного воздуха из зоны дыхания работников.</p>	<p>Уменьшение загрязнения воздуха рабочей зоны</p>	Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТ и Э		

Сервисный центр. Участок по монтажу систем газоснабжения: -газосварщик; -электротехник;	обеспечение работников сертифицированными СИЗ и спецодежды в соответствии с нормами.			соответствии с Планом	Хозяйственный отдел, отдел ПБ, ОТиЭ	
	4. Своевременно проводить контрольные исследования и измерения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			Ежегодно в соответствии с Планом производственного контроля	Аккредитованные измерительные (испытательные) лаборатории отдел ПБ, ОТиЭ	
	5. Соблюдение регламентированных перерывов для отдыха в течение смены.		Снижение тяжести трудового процесса до нормативных значений	Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ	
	6. Применение для подъема и перемещения грузов грузоподъемных механизмов.			Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ	
	1. Проводить сварочные работы при условии наличия принудительной и (или) естественной вентиляции. При ее отсутствии применять местный отсос загрязненного воздуха из зоны дыхания работников.		Уменьшение загрязнения воздуха рабочей зоны сварочными аэрозолями. Предупреждение воздействия вредных химических веществ на организм работающих.	Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ	
	2. Осуществлять контроль применения СИЗ при проведении сварочных работ.			Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ	
3. Осуществлять своевременное обеспечение работников сертифицированными СИЗ и спецодежды в соответствии с нормами.			Ежегодно в соответствии с Планом	Административно-хозяйственный отдел, отдел ПБ, ОТиЭ		
4. Своевременно проводить контрольные исследования и измерения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.			Ежегодно в соответствии с Планом производственного контроля	Аккредитованные измерительные (испытательные) лаборатории отдел ПБ, ОТиЭ		

<p>Автотранспортная служба: - электросварщик.</p>	<p>5. Соблюдение регламентированных перерывов для отдыха в течение смены.</p>	<p>Снижение тяжести трудового процесса до нормативных значений</p>	Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ	
			Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ	
	<p>6. Применение для подъема и перемещения грузов грузоподъемных механизмов.</p>	<p>Уменьшение загрязнения воздуха рабочей зоны сварочными аэрозолями. Предупреждение воздействия вредных химических веществ на организм работающих.</p>	Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ	
			Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ	
	<p>1. Проводить сварочные работы при условии наличия принудительной и (или) естественной вентиляции. При ее отсутствии применять местный отсос загрязненного воздуха из зоны дыхания работников.</p>	<p>Ежегодно в соответствии с Планом производственного контроля</p>	Ежегодно в соответствии с Планом	Аккредитованные измерительные (испытательные) лаборатории отдел ПБ, ОТиЭ	
	<p>2. Осуществлять контроль применения СИЗ при проведении сварочных работ.</p>		Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ	
<p>3. Осуществлять своевременное обеспечение работников сертифицированными СИЗ и спецодежды в соответствии с нормами.</p>	Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ			
<p>4. Своевременно проводить контрольные исследования и измерения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны.</p>	Снижение тяжести трудового процесса до нормативных значений	Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ		
<p>5. Соблюдение регламентированных перерывов для отдыха в течение смены.</p>	Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТиЭ			
<p>6. Применение для подъема и перемещения грузов грузоподъемных механизмов.</p>	Ежедневно	Руководство подразделением, отдел ПБ, ОТи Э			
<p>2. Осуществлять контроль за соблюдением требований нормативно-правовых актов по</p>	Ежедневно	отдел ПБ, ОТи Э			
<p>Все рабочие места</p>					

	охране труда.		

Дата составления: 17.07.2014 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Первый заместитель генерального директора ОАО "Саратовгаз"

А.В. Дурнов
(ФИО)

17.07.2014
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Саратовгаз"

В.В. Молчанов
(ФИО)

17.07.2014
(дата)

Начальник отдела по работе с персоналом ОАО "Саратовгаз"

Л.Г. Головки
(ФИО)

17.07.2014
(дата)

Специалист по ОТ ОПБ, ОТчЭ ОАО "Саратовгаз"

Т.В. Максимова
(ФИО)

17.07.2014
(дата)

Заместитель председателя профкома ОАО "Саратовгаз"

О.А. Харитонова
(ФИО)

17.07.2014
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда

Е.М. Котлова
(ФИО)

17.07.2014
(дата)

(№ в реестре экспертов)